


스마트 공장 7주차 총정리


스마트 공장 개념정리





ITISMS에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 1) EC서버가 전산실 또는 기계실에 설치
- 2) 서버의 중앙집중관리가 불가능함
- 3) 문제발생시 신속한 대응이 가능
- 4) 장비와 EC 서버간 빠른 통신



정답 및 해설

✓ 02

EC 서버가 전산실 또는 기계실에 설치되어
중앙집중관리가 가능함





EC 통신 Communication Steps으로 옳은 것은?

- 1) 통신을 위한 Communication link 의 획득-데이터의 교환-데이터를 주고받기 위한 애플리케이션 프로토콜 컨벤션 수행-통신의 종료-Communications link 해제
- 2) 통신을 위한 Communication link 의 획득- Communications link 해제-데이터를 주고받기 위한 애플리케이션 프로토콜 컨벤션 수행-데이터의 교환-통신의 종료
- 3) 데이터를 주고받기 위한 애플리케이션 프로토콜 컨벤션 수행 -통신을 위한 Communication link 의 획득-데이터의교환-통신의 종료-Communications link 해제
- 4) 통신을 위한 Communication link 의 획득-데이터를 주고받기 위한 애플리케이션 프로토콜 컨벤션 수행 -데이터의교환-통신의 종료-Communications link 해제

정답 및 해설

04

EC 통신 Communication Steps는 통신을 위한 Communication link의 획득-데이터를 주고받기 위한 애플리케이션 프로토콜 컨벤션 수행-데이터의 교환-통신의 종료-Communications link 해제



(주)이맥스 하이텍

스마트공장 상담
무료컨설팅 신청하세요!

 **EMAX** 이맥스하이텍